

**CHARGING**

G Curve комплектується зарядним пристроєм для мережі змінного струму та USB. Просто підключіть USB-кабель до магнітного зарядного порту, розташованого внизу. Повна зарядка G Curve займає приблизно 1,5 години. Після зарядки G Curve працює протягом 1 години відтворення. Сучасні літій-іонні акумулятори прості в обслуговуванні. Для максимального терміну служби акумулятора просто заряджайте його трохи після кожного використання.

**FUNCTIONS**

Увімкнення: Щоб увімкнути G Curve, утримуйте кнопку (+) протягом 3 секунд. Щоб вимкнути, утримуйте кнопку(-) протягом 3 секунд.

Режими: G Curve має 10 режимів вібрації.

Щоб збільшити швидкість, натисніть кнопку (+)(1, 2, 3, 4, 5). Щоб зменшити швидкість, натисніть кнопку (-)

Щоб вибрати режим, натисніть кнопку (+) (6, 7, 8, 9, 10).

**LIGHT INDICATOR**

Коли G Curve заряджається належним чином, на кнопці (+) почне блимати білий індикатор.

Коли G Curve повністю зарядиться, індикатор загориться рівним світлом, і G Curve буде готовий до використання.

**CARE AND CLEANING**

Мийте теплою водою з милом перед та після кожного використання. G Curve виготовлений із 100% чистого силікону, який не має пор і є гіпоалергенним. Водонепроникність за стандартом IPX7, можна занурювати у воду.